



# Starostwo Powiatowe w Opatowie

## Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Opatów, dnia 12.06.2023

KM-III.7125.3.1.2023

### Wystąpienie pokontrolne

Pan Szymon Sidor  
Wójt Gminy Wojciechowice  
Wojciechowice 50  
27-532 Wojciechowice

**Kontrolę w Gminie Wojciechowice (NIP: 8631540230) Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice w dniu 9 maja 2023 r. przeprowadził:**

- Tadeusz Bieniek – Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 24.2023 z dnia 20.04.2023 r. wydanego z upoważnienia Starosty Opatowskiego przez Sekretarza Powiatu Pawła Sadra.
- Patrycja Kawińska – Pomoc administracyjna Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 25.2023 z dnia 20.04.2023 r. wydanego z upoważnienia Starosty Opatowskiego przez Sekretarza Powiatu Pawła Sadra.

### Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Wojciechowice na dzień 9 maja 2023 r.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, ~~pozytywnie z uchybieniami/~~ ~~pozytywnie z nieprawidłowościami i negatywnie.~~**

### W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą na drogach gminnych Gminy Wojciechowice stan nawierzchni dróg jest w stanie dobrym, ustawione znaki są widoczne i czytelne, pobocza dróg okoszone i wycięto wszystkie zakrzaczenia które mogłyby być przyczyną złej widoczności. Skrzyżowania dróg gminnych z drogami powiatowymi są oznakowane poprawnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Istotną sprawą są również znaki umieszczone na słupach betonowych które powinny być wymienione jak najszybciej, rozporządzenie mówi bowiem wyraźnie: „Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu”.

Ustalenie dokonane podczas kontroli wskazują również na potrzebę podjęcia decyzji mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym poprzez opracowanie stosownego projektu organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminny położonych na terenie gminy Wojciechowice i przedłożenie go organowi zarządzającemu na drodze do zatwierdzenia.

Dla dróg gminnych położonych na terenie gminy Wojciechowice, gdzie brak jest zatwierdzonych stałych organizacji ruchu, zarządca drogi korzystając np. z uprawnień wynikających z § 4 ust.3 pkt 1 r.s.w.z.r. powinien podjąć niezwłoczne działania zmierzające do uzyskania stosownych zatwierdzeń organizacji ruchu. Fizyczne umieszczenie znaku na drodze powinno być bowiem czynnością wykonawczą do zatwierdzonej organizacji ruchu.

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:**

Opracowanie i wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych położonych na terenie gminy Wojciechowice.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. -o kontroli w administracji rządowej( Dz.U. z 2020r. poz. 224 ) od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Z up. Starosty Opatowskiego  
mgr Tadeusz Marzec  
Kierownik Wydziału  
Komunikacji, Transportu i Dróg



Starosta Opatowski mgr Tomasz Staniek