



# Starostwo Powiatowe w Opatowie

## Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Opatów, dnia 12.06.2023

KM-III.7125.5.1.2023

### Wystąpienie pokontrolne

Pani Marzena Urban-Żelazowska  
Wójt Gminy Sadowie  
Sadowie 86  
27-580 Sadowie

#### **Kontrolę w Gminie Sadowie (NIP: 8631609878) Sadowie 86, 27-580 Sadowie w dniu 8 maja 2023 r. przeprowadził:**

- Tadeusz Bieniek – Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 26.2023 z dnia 20.04.2023 r. wydanego z upoważnienia Starosty Opatowskiego przez Sekretarza Powiatu Pawła Sadra.
- Patrycja Kawińska – Pomoc administracyjna Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 27.2023 z dnia 20.04.2023 r. wydanego z upoważnienia Starosty Opatowskiego przez Sekretarza Powiatu Pawła Sadra.

#### **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**

Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Sadowie na dzień 8 maja 2023 r.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, ~~pozytywnie z uchybieniami/~~ ~~pozytywnie z nieprawidłowościami i negatywnie.~~**

#### **W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:**

Analiza wykazu dróg gminy Sadowie, wskazuje że gmina Sadowie jest właścicielem 50 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 79,509 km.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą na drogach gminnych położonych w Gminie Sadowie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- Droga gminna nr 372011T relacji Biskupice- Bukowiany brak znaku A-7,
- Droga gminna nr 372017T relacji Ruszkowiec-Czerwona Góra- Podlesie znak A-7 do poprawy,
- Droga gminna nr 372032T relacji Rżuchów- Obręczna brak znaku A-7,
- Droga gminna nr 372043T relacji Michałów- Truskolasy brak oznakowania skrzyżowania
- Znaki umieszczone na słupach betonowych powinny zostać jak najszybciej wymienione

Na drogach gminnych bez zatwierdzonej stałej organizacji ruchu stwierdzono umieszczenie licznych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego ich umieszczenie jest jak najbardziej wskazane. Podkreślić jednak należy, że dozwolone jest jedynie stawianie znaków legalnych, tj. takich które zostały przewidziane w projektach zatwierdzonych organizacji ruchu.

Dla dróg gminnych położonych na terenie Gminy Sadowie, gdzie brak jest zatwierdzonych stałych organizacji ruchu, zarządca drogi, korzystając np. z uprawnień wynikających z § 4 ust. 3 pkt 1 r.s.w.z.r. powinien **podjąć niezwłoczne działania zmierzające do uzyskania stosownych zatwierdzeń organizacji ruchu**. Fizyczne umieszczenie znaku na drodze powinno być bowiem czynnością wykonawczą do zatwierdzonej organizacji ruchu.

**Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:**

***Wnioskuje się o opracowanie stosownego projektu stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych położonych na terenie gminy Sadowie i przedłożenie go organowi zarządzającemu na drodze do zatwierdzenia.***

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. -o kontroli w administracji rządowej( Dz.U. z 2020r. poz. 224 ) od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Starosta Opatowski  
mgr Tomasz Staniek  
Kierownik Wydziału  
Planowania, Transportu i Dróg



Starosta Opatowski mgr Tomasz Staniek