



Starostwo Powiatowe w Opatowie

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Opatów, dnia 29.12.2022

KM-III.7125.5.2.2022

Wystąpienie pokontrolne

Pani Marzena Urban-Żelazowska
Wójt Gminy Sadowie
Sadowie 86
27-580 Sadowie

Kontrolę w Gminie Sadowie (NIP: 8631609878) Sadowie 86, 27-580 Sadowie w dniu 9 listopada 2022 r. przeprowadził:

- Tadeusz Bieniek – Kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 183/22 z dnia 28.10.2022 r. wydanego z upoważnienia Starosty Opatowskiego przez Sekretarza Powiatu Pawła Sadraka.
- Patrycja Kawińska – Pomoc administracyjna Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 184/2022 z dnia 28.10.2022 r. wydanego z upoważnienia Starosty Opatowskiego przez Sekretarza Powiatu Pawła Sadraka.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Sadowie na dzień 9 listopada 2022 r.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, ~~pozytywnie z uchybieniami/~~ pozytywnie z nieprawidłowościami i negatywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

Na drogach gminnych położonych w Gminie Sadowie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Droga gminna nr 372001T relacji Rżuchów- Gromadzice do wymiany znak B-18 zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 10 ton,
2. Droga gminna nr 372005T relacji Sadowie GS- dr krajowa nr 9 brak znaku B-18 zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5 tony,
3. Droga gminna nr 372011T relacji Biskupice- Bukowiany brak znaku A-7,
4. Droga gminna nr 372022T relacji Szczucice- Wszechświęte znak A-7 do poprawy,
5. Droga gminna nr 372033T relacji Grochocice-Okręglica brak znaku A-7, znak B-20 do poprawy
6. Droga gminna nr 372032T relacji Rżuchów- Obręczna brak znaku A-7.

Na drogach gminnych bez zatwierdzonej stałej organizacji ruchu stwierdzono umieszczenie licznych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego ich umieszczenie jest jak najbardziej wskazane. Podkreślić jednak należy, że

dozwolone jest jedynie stawianie znaków legalnych, tj. takich które zostały przewidziane w projektach zatwierdzonych organizacji ruchu.

Dla dróg gminnych położonych na terenie Gminy Sadowie, gdzie brak jest zatwierdzonych stałych organizacji ruchu, zarządca drogi, korzystając np. z uprawnień wynikających z § 4 ust. 3 pkt 1 r.s.w.z.r. powinien podjąć niezwłoczne działania zmierzające do uzyskania stosownych zatwierdzeń organizacji ruchu. Fizyczne umieszczenie znaku na drodze powinno być bowiem czynnością wykonawczą do zatwierdzonej organizacji ruchu.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:


Opracowanie stosownego projektu stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg gminnych położonych na terenie gminy Sadowie i przedłożenie go organowi zarządzającemu na drodze do zatwierdzenia.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art.48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. -o kontroli w administracji rządowej(Dz.U. z 2020r. poz. 224) od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis kierownika jednostki kontrolującej:

Z up. Starosty Opatowskiego
mgr Tadeusz Staniek
Kierownik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg



Starosta Opatowski mgr Tomasz Staniek